

Cours d'eau

Code	nom	Risque de non atteinte du bon état	Pré-identification en masse d'eau fortement modifiée	Qualité physico-chimique estimée en 2015							Impacts hydro-morphologiques estimés en 2015			Qualité biologique estimée en 2015		
				matières organiques et oxydables	matières azotées	nitrates	matières phosphorées	métaux	pesticides	micropolluants organiques	prélèvements et modifications du régime hydrologique	ouvrages transversaux (continuité amont aval)	aménagements (fonctionnement des milieux connexes)	invertébrés	poissons	eutrophisation
298	La Durance du Guil au torrent de Trente Pas	Doute	Non	bonne	bonne	bonne	bonne	?	?	?	moyen	moyen	moyen	bonne	bonne	bonne
301	Le Réallon	Faible	Non	très bonne	très bonne	très	très bonne	très bonne	très	très bonne	faible	nul	nul	très bonne	très bonne	très bonne
302	L'Ubaye, le Bachelard et le Grand Riou de la Blanche	Faible	Non	bonne	bonne	bonne	bonne	très bonne	bonne	très bonne	faible	faible	faible	bonne	bonne	très bonne
303	Le torrent des Vachères	Faible	Non	très bonne	bonne	très	bonne	très bonne	très	très bonne	faible	moyen	nul	bonne	bonne	très bonne
304	Le Rabioux	Faible	Non	très bonne	très bonne	bonne	très bonne	très bonne	bonne	très bonne	faible	nul	nul	très bonne	très bonne	très bonne
305a	Le Guil de la confluence avec le torrent d'Aigue Agnelle à la confluence avec le Cristillan	Faible	Non	très bonne	bonne	bonne	bonne	très bonne	très bonne	très bonne	moyen	moyen	moyen	très bonne	très bonne	très bonne
305b	Le Guil de la confluence avec le Cristillan à la confluence avec la Durance	Doute	Doute	bonne	bonne	bonne	bonne	?	?	?	moyen	moyen	moyen	bonne	bonne	bonne
305c	La Durance de la confluence avec la Gyrone à la confluence avec le Guil	Faible	Non	bonne	bonne	bonne	très bonne	bonne	très bonne	très bonne	moyen	moyen	moyen	bonne	bonne	très bonne
306	Torrent Chagne	Faible	Non	bonne	bonne	bonne	bonne	?	?	?	faible	moyen	faible	bonne	bonne	bonne
307	Le Cristillan	Faible	Non	très bonne	bonne	bonne	bonne	très bonne	bonne	très bonne	moyen	moyen	moyen	très bonne	très bonne	très bonne
308	Le Guil de sa source au torrent de l'Aigue Agnelle inclus	Faible	Non	très bonne	bonne	bonne	bonne	très bonne	très	très bonne	moyen	moyen	moyen	très bonne	très bonne	très bonne
309	La Biaysse	Faible	Non	très bonne	très bonne	très	très bonne	très bonne	très	très bonne	faible	nul	faible	très bonne	très bonne	très bonne
310	Le Fournel	Faible	Non	très bonne	très bonne	très	très bonne	bonne	très	très bonne	faible	faible	faible	très bonne	très bonne	très bonne
311	La Durance de sa source jusqu'à la Gyrone incluse et la Clarée, la Guisane, et la Cerveyrette	Faible	Non	bonne	bonne	bonne	très bonne	bonne	bonne	très bonne	moyen	moyen	moyen	bonne	bonne	très bonne

Plans d'eau

Code	Nom	Type	Qualité	Risque de non atteinte du bon état*
L94	9 couleurs	naturel	sans information	sans information
L95	Serre Ponçon (retenue)	fortement modifié	très bonne	
L96	Eychauda	naturel	sans information	sans information

* Pour les masses d'eau artificielles et les masses d'eau fortement modifiées, seul un recensement est demandé par la directive cadre.

Masses d'eaux souterraines

Code	nom	Risque de non atteinte du bon état qualitatif	Risque de non atteinte du bon état quantitatif	Risque de non atteinte du bon état	Aspects quantitatifs		Aspects qualitatifs						
					Equilibre de la ressource	Equilibre du biseau salé	Etat nitrates	Etat pesticides	Etat solvants chlorés	Etat chlorures	Etat sulfates	Etat ammonium	Etat autres polluants
6402	Domaine plissé BV Haute et moyenne Durance	Faible	Faible	Faible	?		Très Bon	Très Bon	Très Bon	Très Bon	Très Bon	Bon	Bon
6413	Domaine plissé BV Cenise et Pô	Faible	Faible	Faible	Très Bon		Très Bon	Très Bon	Très Bon	Très Bon	Bon	Bon	Très Bon

? : manque d'informations pour se prononcer