

Calcaires crétacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus

Identification des mesures pour atteindre les objectifs du SDAGE et de la DCE

Masse d'eau souterraine  6108		Principaux problèmes (grille NABE)	C b j e c t i f	Mesures opérationnelles				Précisions  Sous-secteurs	4 a	Commentaires
				Déjà actées		À mettre en œuvre				
				Mesure	Code	Mesure	Code			
Objectifs DCE	Atteinte du bon état écologique	QUANTITÉ / QUALITÉ : RAS		RAS		RAS		6108		RAS
	Respect des objectifs Zones protégées									
	Enjeu AEP									
	Non dégradation des milieux									
SDAGE	Actions de gestion sur l'ensemble du BV									

Tableau de synthèse

26 38

Calcaires créacés du Dévoluy + Aiguilles de Lus

6108

Sous-secteurs		Rappel du risque NABE			Principaux problèmes					Problèmes persistants en 2015	Objectif final proposé		
N°	Nom	Global	Quantité	Qualité	QUANTITÉ QUALITÉ RAS	—	—	—	—		Bon état 2015	Dérogations	Précisions
6108	Global	faible	faible	faible							Bon état		Aucun problème connu, ni en Isère ni en Drôme.