


Coupe N°259



-  Gravier propre
-  Gravier argileux
-  Argile ou limon
-  Molasse

0 100 m

- P1 Profil n°1
-  Sondage électrique n°3
-  Puits n°33
-  Niveau statique de la nappe:
moyen
été
-  Sondage mécanique n°4

Extrait d'un rapport du service du génie rural des eaux et forêts de l'Isère (1972)